

PROTOKÓŁ
z przeglądu placówki pod względem bhp

Na podstawie Rozp. MENIS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) komisja w składzie:

- | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|
| 1. Przewodniczący | Dyrektor | Jarosław Bartoszewski |
| 2. Członek | | |
| 3. Członek | | |

przeprowadziła w dniu 29.08.2013 r. przeglądu placówki szkolnej pod względem bhp i ustaliła, co następuje:

Pkt. 1 Badania lekarskie

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach. Najbliższe badania okresowe przewidziane są na wrzesień 2013 r.

Pkt. 2 Szkolenia bhp

Wszyscy pracownicy mają aktualne okresowe szkolenia z zakresu bhp. Nowo zatrudnieni pracownicy są na bieżąco szkoleni w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pkt. 3 Wypadki

W roku szkolnym 2012/13 zarejestrowano 1 wypadek uczniowski. Uczeń doznał urazu łokcia. Wypadków przy pracy nie odnotowano.

Pkt. 4 Stan techniczny instalacji.

Przewody kominowe i wentylacyjne posiadają aktualne przeglądy, są drożne i nadają się do eksploatacji. Ostatnią kontrolę przeprowadzono w maju 2013 r. Następna odbędzie się w maju 2014 r.

Instalacja elektryczna jest sprawna. Posiada wymagane badania skuteczności samoczynnego wyłączania oraz stanu izolacji przewodów elektrycznych. Badania dla budynku szkoły i warsztatu wykonano w czerwcu 2013 r, dla budynku internatu w listopadzie 2012 r.

Instalacja odgromowa posiada aktualne badania. Termin następnego przeglądu instalacji odgromowej dla budynku szkoły i warsztatu – maj 2014r., dla budynku kuchni i internatu – czerwiec 2017r

Pkt. 5 Sprzęt p.poż. i oznakowanie

Sprzęt przeciwpożarowy jest sprawny technicznie, rozmieszczony prawidłowo. Następna kontrola gaśnic we wrześniu 2013 r., hydrantów w maju 2014 r. Oznakowanie ewakuacyjne kompletne. Oświetlenie ewakuacyjne – awaryjne sprawne. Następna kontrola instalacji – grudzień 2013 r.

Pkt. 6 Ocena pomieszczeń szkolnych

Pomieszczenia szkolne są bezpieczne i mogą odbywać się w nich zajęcia. Teren szkoły jest ogrodzony. Bramki i inne instalacje sportowe są stabilnie zamocowane do podłoża. Pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników. Wykonano następujące prace:

- Wymieniono stolarkę okienną w budynku warsztatu
- Wymieniono częściowo stolarkę okienną w budynku internatu
- Wykonano ogólne prace remontowo - konserwatorskie

Podpisy członków komisji

D Y R E K T O R

1. mgr. Jarosław Bartoszewski



2.....



3.....