



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Tczewie, woj. pomorskie
PZ.5581.4.1.1.2014

Rudno, dnia 11.06.2014 r
ORYGINAL/KOPIA

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 12, poz.68 z 2009 r. z późn. zm.) oraz §§ 1, 2, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 z 2005 r. poz. 1934)

kpt. Mariusz Stawicki – specjalista sekc. Piotr Stolc - technik

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko)

przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie

(nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem **Nr PZ.5581.4.1.2014.** z dnia **05.06.2014 r.**

wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, przeprowadzili w dniu **11.06.2014 r.**

czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w

Dom Pomocy Społecznej w Rudnie ul. Lipowa 1

(nazwa i adres instytucji)

czynności przeprowadzono w obecności:

Barbara Lipka - dyrektor DPS w Rudnie

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Zakres czynności :

Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Wykaz badanych obiektów :

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Rudnie przy ul. Lipowej 1

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Dom Pomocy Społecznej to budynek dwukondygnacyjny, murowany częściowo podpiwniczony na kotłownię olejową. Główne pomieszczenia budynku to pokoje dla pensjonariuszy (6 pokoi dziennego pobytu i 38 pokoi mieszkalnych dla 76 mieszkańców - 1, 2, 3 i jeden 4 osobowy), kuchnia, stołówka dla ok. 30 osób, sala rehabilitacyjna, sala gimnastyczna. Budynek posiada trzy klatki schodowe żelbetowe (dwie obudowane drzwiami, wyposażone w samoczynne urządzenia do usuwania - dymu kłapy dymowe).

Budynek wyposażony w instalacje użytkowe: wod-kan, elektryczna, odgromowa, systemu sygnalizacji pożaru, sieć wodociągowa przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych 25, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Budynek wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (przy wejściu głównym do budynku oraz z tyłu budynku stołówki przy wejściu do pomieszczeń rozdzielni prądu). Budynek stanowi jedną strefę pożarową zaliczoną do KZL ZL II.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane z hydrantu zewnętrznego podziemnego zlokalizowanego na parkingu od południowo-wschodniej strony budynku oraz ze zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na terenie firmy Colmec w odległości ok. 120m od budynku od strony północnej. Centrala SSP zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu gabinetu doraźnej pomocy medycznej przy wejściu głównym.

Dane liczbowe budynku:

Pow. zabudowy: 1756,67m²,

Pow. całkowita: 2659,9m², Pow. netto: 2236,0m²,

Kubatura 10766m³

W trakcie kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

1. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla DPS Rudno z 11.04.2014r wykonaną przez Sławomir Deja.
2. Książka obiektu budowlanego.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2-ch stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami:

KONTROLOWANY:

.....

DYREKTOR

Barbara Lipka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Lipowa 1
83-121 RUDNO
tel./fax 058-536-12-71

KONSPERJALISTA
Seksja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

.....
kpł. Mariusz Stawicki

TECHNIK
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

sekc. Piotr Stolec