

PROTOKÓŁ
z przeglądu placówki pod względem bhp

Na podstawie Rozp. MENIS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) komisja w składzie:

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| 1. Przewodniczący | Dyrektor | Jarosław Bartoszewski |
| 2. Członek | Inspektor bhp | Rafał Sobkowiak |
| 3. Członek | | |

przeprowadziła w dniu 29.08.2014 r. przeglądu placówki szkolnej pod względem bhp i ustaliła, co następuje:

Pkt. 1 Badania lekarskie

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach. Najbliższe badania okresowe przewidziane są na wrzesień 2014 r.

Pkt. 2 Szkolenia bhp

Wszyscy pracownicy mają aktualne okresowe szkolenia z zakresu bhp. Nowo zatrudnieni pracownicy są na bieżąco szkoleni w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pkt. 3 Wypadki

W roku szkolnym 2013/14 zarejestrowano 1 wypadek uczniowski. Uczennica doznała rany kęsanej – ugryzienie przez psa.

Pkt. 4 Stan techniczny instalacji.

Przewody kominowe i wentylacyjne posiadają aktualne przeglądy, są drożne i nadają się do eksploatacji. Następny przegląd odbędzie się w maju 2015 r.
Instalacja elektryczna jest sprawna. Posiada wymagane badania skuteczności samoczynnego wyłączania oraz stanu izolacji przewodów elektrycznych. Następne przeglądy w czerwcu 2015 r oraz czerwcu 2019 r.
Instalacja odgromowa posiada aktualne badania. Termin następnego przeglądu instalacji odgromowej dla budynku kuchni i internatu – czerwiec 2017r, w budynku szkoły w trakcie realizacji.
Instalacja gazowa jest szczelna i nadaje się do eksploatacji. Badanie wykonano w marcu 2014 r.

Pkt. 5 Sprzęt p.poż. i oznakowanie

Sprzęt przeciwpożarowy jest sprawny technicznie, rozmieszczony prawidłowo. Następna kontrola gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych we wrześniu 2014 r. Oznakowanie ewakuacyjne kompletne. Oświetlenie ewakuacyjne – awaryjne sprawne.

Pkt. 6 Ocena pomieszczeń szkolnych

Pomieszczenia szkolne są bezpieczne i mogą odbywać się w nich zajęcia. Instalacje techniczne w budynku posiadają aktualne przeglądy. Teren szkoły jest ogrodzony. Bramki i inne instalacje sportowe są stabilnie zamocowane do podłoża. Pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników. Wykonano następujące prace:

- Wylano nową posadzkę oraz odnowiono powłoki malarskie w pomieszczeniu warsztatu
- Zamontowano nowe oświetlenie na hali warsztatu oraz w kuchni
- Wykonano ogólne prace remontowo - konserwatorskie

Podpisy członków komisji

DYREKTOR
1.....
mgr Jarosław Bartoszewski

21. specjalista ds. BHP
2.....
Rafał Sobkowiak

3.....